



SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ W BUDYNKU UL J.GOYKI 1 W SOPOCIE

W ramach konserwatorskich prac badawczych odbyła się powtórna wizja z konstruktorem inżynierem Maciejem Kuś , specjalisty w zakresie zabytkowych obiektów drewnianych. Oględziny objęły poddasze budynku oraz ściany zewnętrzne wraz z balkonem . Wykonano odkrywki w konstrukcji dachu, ścianach i podłogi strychu. Wykonano fotografie oraz pobrano próbki

Wnioski

Stan budynku bezwzględnie pozwala na wykonanie odnowienia metodą konserwatorską. Elementy zaatakowane spuszczeniem i zagrzybieniem występują lokalnie i jest możliwa wymiana ich bez całkowitego demontażu obiektu. Całkowicie wyklucza się tezę o konieczności rozbiórki obiektu oraz jego rekonstrukcji. Stwierdzono, kanały po larwach po aplikacji krezolu z czasów remontu w latach 80-tych nie wykazują śladów aktywności

Podczas wykonywania oględzin na strychu odnaleziono oryginalną zdemontowaną stolarkę okienną z budynku Goyki 1 , które to okna bezwzględnie muszą być użyte jako wzór do odtworzenia brakującej. Detal należy natychmiast zabezpieczyć i przekazać do składnicy konserwatorskiej. Zastosować w rysunkach projektowych.



Stołarka okienna przechowywana na strychu



Belka stropowa



Pomieszczenie strona wschodnia- brak śladów żerowania larw w konstrukcji dachu



Ścianka działowa zaatakowana korozją biologiczną

Drzwi do pomieszczenia – lokalnie zaatakowane larwami (ściana w stanie dobrym)



Krokiew zaatakowana larwami – brak śladów żerowania po pomalowaniu krezolem w latach 80- tych



Krokiew bez śladów żerowania

